

法令点検日【8/29】 プール水入れ替え作業報告


8月29日(木)にプールエリア法令点検及び水入れ替え作業を実施致しました。

プールの水を全て抜き、法令に基づいたプール内部及び各種循環濾過装置の点検と清掃を実施致しました。プール内の安全が確認出来たと共に、更に快適な環境が整いました。

プール利用をご遠慮いただき会員の皆さまにはご迷惑をお掛け致しましたが、今後も安全な施設・快適な環境作りにスタッフ一同努め、皆様のご期待に沿えるようこれからも邁進してまいります。これからも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ジェクサー・フィットネス&スパ東神川

プール水抜き風景・プール清掃風景




プール給水口



プール吸込口



グレーチング周り



アクアサーキット
清掃風景



アクアサーキット
プール給水口

