


館内一部、クロス拭き取り



女性スパ床目地埋め、鏡交換、タイル補修



女性バニティ床材、一部張り替え



ジュニア側、衝突防止柵錆研磨

